

VISTORIA DE VEÍCULO PARA LEILÃO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA				
VEÍCULO:	SANDERO	ANO FABRICAÇÃO:	2011	NÚMERO DE FROTA:
MODELO:	SANDERO PRI 16	COR:	PRETA	
PATRIMÔNIO:	358261	CHASSI:	93YBSRBUHBJ746537	
				803

01 – LANTERNAGEM

ÓTIMO	BOM	REGULAR	PÉSSIMO	AVALIAÇÃO
☐	☐	x	☐	REGULAR
Não é observada nenhuma avaria na condição da lataria do veículo.	Foi observado pequenos arranhões e danos insignificantes na lataria do veículo.	Foi observado desgaste da pintura, arranhões e danos na lataria.	A lataria do veículo encontra-se totalmente danificada.	Foi observado desgaste da pintura, arranhões na lataria.

02 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ÓTIMO	BOM	REGULAR	PÉSSIMO	AVALIAÇÃO
x	☐	☐	☐	ÓTIMO
Todos os elementos elétricos encontram-se em perfeito estado de funcionamento	Apenas parte das luzes e sinalização do veículo se encontra com problema.	Parte das luzes e sinalização do veículo funcionam,	Veículo não dá partida e Nenhum elemento encontra-se em condição de uso	Todos os elementos elétricos encontram-se em perfeito estado de funcionamento

03 – MECÂNICA – MOTOR

ÓTIMO	BOM	REGULAR	PÉSSIMO	AVALIAÇÃO
x	☐	☐	☐	ÓTIMO
Veículo não apresenta nenhum tipo de vazamento ou sinal de comprometimento do funcionamento.	Pequenos vazamento que não indicam comprometimento do veículo,	Vazamentos de fácil correção com troca de juntas/retentores.	Necessário a retifica do motor e substituição de peças relativas ao motor.	Veículo não apresenta nenhum tipo de vazamento ou sinal de comprometimento do funcionamento.

04 – MECÂNICA – SUSPENSÃO

ÓTIMO	BOM	REGULAR	PÉSSIMO	AVALIAÇÃO
☐	☐	x	☐	REGULAR
Todos os elementos da suspensão se encontram-se em condições de uso.	Necessário somente substituição de coifas e retentores.	Necessário a substituição de amortecedores, alinhamento e cambagem, coifas e retentores.	Toda a suspensão do veículo está comprometida sendo necessário a troca de todas peças e componentes.	Necessário trocar buchas eixo traseiro, bucha amortecedor traseiro, pivô balança e coifa da caixa.

05 – PNEUS

ÓTIMO	BOM	REGULAR	PÉSSIMO	AVALIAÇÃO
☐	☐	☐	x	PÉSSIMO
Pneus novos.	Pneus com tempo de vida restante de 80%.	Pneus com tempo de vida restante de 60%.	Necessário a troca de todos os pneus e step.	Pneus totalmente desgastados

06 – INTERIOR VEÍCULO

ÓTIMO	BOM	REGULAR	PÉSSIMO	AVALIAÇÃO
x	☐	☐	☐	ÓTIMO
Interior e bancos do veículo em perfeito estado de conservação.	Pequenas e avarias e danos nos bancos e no interior do veículo.	Necessário pequenos reparos de capotaria e limpeza,	O interior do veículo e os bancos não apresentam condições de uso, sendo dessa necessário a recuperação.	Interior e bancos do veículo em perfeito estado de conservação.

VEÍCULO:	SANDERO	ANO FABRICAÇÃO:	2011	NÚMERO DE FROTA:
MODELO:	SANDERO PRI 16	COR:	PRETA	
PATRIMÔNIO:	358261	CHASSI:	93YBSRBUHBJ746537	
				803

FOTOS DO VEÍCULO



Vistoria realizada na sede da DTR – Divisão de Transportes

Data: 26/03/21

Oswaldo B Junior
Chefe da DTR – Divisão
de Transportes

Renildes dos Santos Lopes
Chefe da Mecânica
Divisão de Transportes

Manoel L R de Paula
Técnico em Mecânica
Divisão de Transportes