

VISTORIA DE VEÍCULO PARA LEILÃO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

| | | | | |
|-------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| VEÍCULO: | CORSA | ANO FABRICAÇÃO: | 1997 | NÚMERO DE FROTA: |
| MODELO: | GM/CORSA SUPER | COR: | BRANCA | |
| PATRIMÔNIO: | 107747 | CHASSI: | 9BGSD68ZWVC633870 | |

01 – LANTERNAGEM

| ÓTIMO | BOM | REGULAR | PÉSSIMO | AVALIAÇÃO |
|---|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BOM |
| Não é observada nenhuma avaria na condição da lataria do veículo. | Foram observados pequenos arranhões e danos insignificantes na lataria do veículo. | Foi observado desgaste da pintura, arranhões e danos na lataria. | A lataria do veículo encontra-se totalmente danificada. | Foram observados pequenos arranhões e danos insignificantes na lataria do veículo. |

02 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

| ÓTIMO | BOM | REGULAR | PÉSSIMO | AVALIAÇÃO |
|---|---|---|---|--|
| X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ÓTIMO |
| Todos os elementos elétricos encontram-se em perfeito estado de funcionamento | Apenas parte das luzes e sinalização do veículo se encontra com problema. | Parte das luzes e sinalização do veículo funcionam, | Veículo não dá partida e nenhum elemento encontra-se em condição de uso | Todos os elementos elétricos encontram-se em perfeito estado de funcionamento. |

03 – MECÂNICA – MOTOR

| ÓTIMO | BOM | REGULAR | PÉSSIMO | AVALIAÇÃO |
|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X | PÉSSIMO |
| Veículo não apresenta nenhum tipo de vazamento ou sinal de comprometimento do funcionamento. | Pequenos vazamento que não indicam comprometimento do veículo, | Vazamentos de fácil correção com troca de juntas/retentores, | Necessário a retifica do motor e substituição de peças relativas ao motor. | Necessário a retifica do motor e substituição de peças relativas ao motor. |

04 – MECÂNICA – SUSPENSÃO

| ÓTIMO | BOM | REGULAR | PÉSSIMO | AVALIAÇÃO |
|--|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BOM |
| Todos os elementos da suspensão se encontram-se em condições de uso. | Necessário somente substituição de coifas e retentores. | Necessário a substituição de amortecedores, alinhamento e cambagem, coifas e retentores. | Toda a suspensão do veículo está comprometida sendo necessário a troca de todas peças e componentes. | Necessário somente substituição de coifas e retentores. |

05 – PNEUS

| ÓTIMO | BOM | REGULAR | PÉSSIMO | AVALIAÇÃO |
|--------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X | PÉSSIMO |
| Pneus novos. | Pneus com tempo de vida restante de 80%. | Pneus com tempo de vida restante de 60%. | Necessário a troca de todos os pneus e step. | Pneus totalmente desgastados. |

06 – INTERIOR VEÍCULO

| ÓTIMO | BOM | REGULAR | PÉSSIMO | AVALIAÇÃO |
|---|---|---|--|---|
| X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ÓTIMO |
| Interior e bancos do veículo em perfeito estado de conservação. | Pequenas e avarias e danos nos bancos e no interior do veículo. | Necessário pequenos reparos de capotaria e limpeza, | O interior do veículo e os bancos não apresentam condições de uso, sendo dessa necessário a recuperação. | Interior e bancos do veículo em perfeito estado de conservação. |

| | | | | |
|-------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| VEÍCULO: | CORSA | ANO FABRICAÇÃO: | 1997 | NÚMERO DE FROTA: |
| MODELO: | GM/CORSA SUPER | COR: | BRANCA | |
| PATRIMÔNIO: | 107747 | CHASSI: | 9BGSD68ZWVC633870 | 702 |

FOTOS DO VEÍCULO



Vistoria realizada na sede da DTR – Divisão de Transportes

Data: 26/03/21

Oswaldo B Junior

Renildes dos Santos Lopes

Manoel L R de Paula

Chefe da DTR –
Divisão de Transportes

Chefe da Mecânica
Divisão de Transportes

Técnico em Mecânica
Divisão de Transportes